
令和 5 年度高圧ガス製造保安責任者試験(記述式)の解答例 (甲種機械・学識)

【問1の解答例】

(1) 能力増強後の運転条件の伝熱図は、以下となる。



能力増強後の運転条件

(2) 高温流体側の運転条件より 現状の運転条件の伝熱速度 *Q*₁ は、

$$Q_1 = W_1C_1(T_1 - T_1') = W_1C_1(478 - 378) = 100W_1C_1$$

能力増強後の運転条件の伝熱速度 Q_2 は、

$$Q_2 = W_2 C_2 (T_2 - T_2') = W_2 C_2 (478 - 368) = 110 W_2 C_2$$

題意より $W_2 = 1.2 W_1$ 、 $C_2 = C_1$ であるから、
 $Q_2/Q_1 = (110 W_2 C_2)/(100 W_1 C_1)$

$$Q_2/Q_1 = (110W_2C_2)/(100W_1C_1)$$

= $(110 \times 1.2W_1C_1)/(100W_1C_1)$
= 1.32

(3) 冷却水側の運転条件より 現状の運転条件の伝熱速度 *Q*₁ は、

$$Q_1 = w_1 c_1 (t'_1 - t_1) = w_1 c_1 (318 - 298) = 20 w_1 c_1$$
能力増強後の運転条件の伝熱速度 Q_2 は、

$$Q_2 = w_2 c_2 (t_2' - t_2) = w_2 c_2 (t_2' - 298)$$

(2) より
$$Q_2 = 1.32 Q_1$$
 、題意より $w_2 = 1.3 w_1$ 、 $c_2 = c_1$ であるから、

$$Q_2 = w_2 c_2 (t_2' - 298) = 1.3 w_1 c_1 (t_2' - 298)$$

$$1.3(t_2' - 298) = 1.32 \times 20$$

$$t_2' = 1.32 \times 20/1.3 + 298$$

=318 K

(4) 伝熱速度 Q1、Q2は、

$$Q_1 = U_1 A_1 \Delta T_{1av}$$
 、 $Q_2 = U_2 A_2 \Delta T_{2av}$
題意より、

$$\Delta T_1 = T_1 - t_1' = 478 - 318 = 160 \text{ K}$$

$$\Delta T_1' = T_1' - t_1 = 378 - 298 = 80 \text{ K}$$

$$\Delta T_2 = T_2 - t_2' = 478 - 318 = 160 \text{ K}$$

$$\Delta T_2' = T_2' - t_2 = 368 - 298 = 70 \text{ K}$$

算術平均より、

$$\Delta T_{1av} = 1/2(\Delta T_1 + \Delta T_1') = 1/2 (160 + 80) = 120 \text{ K}$$

$$\Delta T_{2av} = 1/2(\Delta T_2 + \Delta T_2') = 1/2 (160 + 70) = 115 \text{ K}$$

(2) より
$$Q_2 = 1.32 Q_1$$
、題意より $U_2 = U_1$ であるから、

$$A_1 = Q_1/(U_1\Delta T_{1av})$$
 , $A_2 = Q_2/(U_2\Delta T_{2av})$

$$A_2/A_1 = Q_2/(U_2\Delta T_{2av}) \times (U_1\Delta T_{1av})/Q_1$$

$$=1.32\,Q_1\Delta T_{1av}/(Q_1\Delta T_{2av})$$

$$= 1.32 \times 120/115$$

$$= 1.38$$

【問2の解答例】

(1)
$$D_e = 4 \times \frac{(1 \times 1.50)}{2 (1.00 + 1.50)} = 1.20 \text{ m}$$

(3)
$$F = 4 f\left(\frac{\bar{u}^2}{2}\right) \left(\frac{l}{D_e}\right) = 4 \times 0.006 \times \left(\frac{4.00^2}{2}\right) \left(\frac{300}{1.20}\right) = 48.0 \text{ J/kg}$$

(4)
$$w = \frac{\bar{u}^2}{2} + F = \frac{4^2}{2} + 48.0 = 56.0 \text{ J/kg}$$

(5)
$$P = \frac{wq_{\text{m}}}{\eta} = \frac{56.0 \times (1.21 \times 1.00 \times 1.50 \times 4.00)}{0.600} = 677.6 \text{ W}$$

【間3の解答例】

- (1) 金属の靭性(低温脆性)を評価する。低温で使用する機器、 構造物が脆性破壊を生じないように設計を行うために、温 度の低下に伴う吸収エネルギーの減少または延性破壊から 脆性破壊に遷移する温度を調べる。
- (2) 種々の温度でシャルピー衝撃試験を行い得られる延性(脆性)破面率線図より、破面が延性から脆性へ50%変化する 温度を求める。
- (3) 脱酸剤として用いられるほか、アルミニウムは鋼中の窒素 と結合して AIN (窒化アルミニウム)となり結晶の細粒化を 促し、低温靭性を大きくする。
- (4) 低温における金属材料の靭性は、その結晶構造によって異なる。炭素鋼は結晶構造が①体心立方格子であり、ある温度以下で脆くなる低温脆性への遷移を②示すが、アルミニウム合金の結晶構造は③面心立方格子であり、低温脆性への遷移を④示さない。

亜共析炭素鋼の引張強さ、遷移温度、吸収エネルギーは、C量によって変化する。C量増加に伴い、引張強さは⑤増加し、遷移温度は⑥上昇し、吸収エネルギーは⑦低下する。

【問4の解答例】

(1) 胴に生じる円周応力 σ_{θ} は次式で表される。

$$\sigma_{\theta} = \frac{pD}{2t}$$

(2) 胴に生じる軸応力 σ_z は次式で表される。

$$\sigma_{\rm z} = \frac{pD}{4t}$$

(3) 胴の厚さ方向の垂直応力は $\sigma_r = 0$ であって、胴の形状の対称性から3つの主応力はそれぞれ次式で表される。

$$\sigma_1 = \sigma_{\theta} = \frac{pD}{2t}$$

$$\sigma_2 = \sigma_z = \frac{pD}{4t}$$

$$\sigma_3 = \sigma_r = 0$$

(4) (3)の結果を用いれば、最大せん断応力は次のとおりである。

$$\tau_{\max} = \max\left\{\frac{|\sigma_{\theta} - \sigma_{z}|}{2}, \frac{|\sigma_{z} - \sigma_{r}|}{2}, \frac{|\sigma_{r} - \sigma_{\theta}|}{2}\right\} = \max\left\{\frac{pD}{8t}, \frac{pD}{8t}, \frac{pD}{4t}\right\} = \frac{pD}{4t}$$

【問5の解答例】

(1) 断熱圧縮の前後で

$$p_1 V_1^{\gamma} = p_2 V_2^{\gamma}, \quad \frac{T_1}{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} = \frac{T_2}{\frac{\gamma - 1}{\gamma}}$$

の関係式が成り立つので


$$V_2 = V_1 \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1}{\gamma}} = 1.0 \times \left(\frac{0.1}{0.9}\right)^{\frac{1}{1.4}} = 1.0 \times 1/(9)^{0.714} = 1.0 \times 1/4.80 = 0.208 \text{ m}^3$$

cf.指数計算の図より、(9)^{0.714} ≒ 4.8

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} = 300 \times \left(\frac{0.9}{0.1}\right)^{\frac{0.4}{1.4}} = 300 \times (9)^{0.286} = 300 \times 1.875 = 563 \text{ K}$$

cf. 指数計算の図より、 $(9)^{0.286} = 1.87$ 、 よって、 $T_2 = 300 \times 1.87 = 561$ K

(2) および(5)は下図のとおり



(3) 物質量をn、定容モル熱容量を $C_{m,V}$ とすると、理想気体の断熱圧縮に要する絶対仕事は、気体の内部エネルギーの増加量に等しいので

$$W_{12} = n C_{\text{m,V}} (T_2 - T_1) = \frac{p_1 V_1}{R T_1} \frac{1}{\gamma - 1} R (T_2 - T_1) = \frac{p_1 V_1}{\gamma - 1} \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$
$$= \frac{0.1 \times 10^6 \times 1.0}{1.4 - 1} \times \left(\frac{563}{300} - 1 \right) = 2.19 \times 10^5 \text{ J}$$

断熱圧縮の工業仕事は絶対仕事のγ倍であるので

$$W_{\text{t12}} = \gamma W_{12} = 1.4 \times 2.19 \times 10^5 = 3.07 \times 10^5 \text{ J}$$

(4) 1段圧縮後の温度T'2は 1段目と2段目の圧力比は同じであるので

$$T_2' = T_1 \left(\frac{p_{\rm m}}{p_1}\right)^{\frac{\gamma - 1}{\gamma}} = 300 \times \left(\frac{0.3}{0.1}\right)^{\frac{0.4}{1.4}} = 300 \times (3)^{0.286} = 300 \times 1.37 = 411 \text{ K}$$

cf.指数計算の図より、(3)0.286≒1.37

$$\begin{split} W_{\text{t13}} &= 2\gamma n \, C_{\text{m,V}} (T_2' - T_1) = \frac{2\gamma p_1 V_1}{\gamma - 1} \bigg(\frac{T_2'}{T_1} - 1 \bigg) \\ &= \frac{2 \times 1.4 \times 0.1 \times 10^6 \times 1.0}{1.4 - 1} \times \bigg(\frac{411}{300} - 1 \bigg) \\ &= 2.59 \times 10^5 \text{ J} \end{split}$$