

平成19年4月26日

米国LUXFER社製容器のガス漏れについて（回収結果）

高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）は、平成19年1月22日、米国LUXFER社製医療用酸素ガス複合容器のバルブ取付リング部からガス漏れいしていることが発見されたことに関し、当該容器を輸入した日本ラックスファー株式会社に対し、同年2月9日及び2月22日に当該容器と同一ロットである容器（58本）の回収及びデプスゲージによるリング溝深さの測定を要請しました。同年4月25日、同社より全ての同一ロット容器を回収しリング溝深さを測定した旨の報告を受けました。

協会は、その内容を検証した結果、全ての容器に係るリング溝深さが適切なものであることを確認致しましたのでその旨お知らせ致します。

本件連絡先：高圧ガス保安協会

機器検査事業部 検査企画課 長榮、鳥越

Tel:03-3436-6104 E-mail:insp@khk.or.jp