

高圧ガス保安協会では、経済産業省の委託を受け、過去数年間にわたり、同様な設備、部位、操作、ガス種などで繰り返し発生している事故や設備が異なるが同じ原因と考えられる事故を抽出・類型化し、その中から高圧ガス関係者に対し注意喚起をすべき事故を選択し、事故ごとに調査を行い「発生事象の概要」、「近年における発生件数」、「原因」、「注意すべき事項」などについて図表、写真などを用いた報告書を作成しています。

車両による高圧ガス容器の移動については、3件の報告書をまとめておりますので、ご活用ください。

- ① 車両による高圧ガス容器移動中の事故防止注意事項について

https://www.khk.or.jp/Portals/0/resources/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/2016_02_syaryo.pdf

- ② 車両による高圧ガス容器移動中の事故防止の注意事項

https://www.khk.or.jp/Portals/0/resources/activities/incident_investigation/hpg_incident/pdf/idou_ruikei_r2.pdf

- ③ 充填容器等を車両に積載して移動するときの高圧ガス事故の注意事項

https://www.khk.or.jp/Portals/0/khk/hpg/accident/2023/2023_idou.pdf